

Totalsikring

Total tryghed

På baggrund af den tragiske brand som et plejehjem har oplevet for nyligt, Tilbyder vi en gratis og objektiv vurdering af den aktive brandsikring på alle kommunens plejehjem og lokalcentre.

Brande med dødelig udgang i plejesektoren er desværre et kendt fænomen, som måske kunne undgås, ved hjælp af større eller mindre tiltag, eller måske blot en viden om hvad opmærksomheden bør rettes imod.

Totalsikring vil gerne bidrage, og har med sine teknikere, samlet 100 års erfaring under samme tag, i DIN kommune.

Kontakt 76587800 for at lave en aftale med Totalsikring, om et gennemsyn af dine brandtekniske installationer, så kommer vi snarest, og kvittere selvfølgelig med en rapport på eftersynene. Husk, det er helt uden omkostninger for dig.

**»Lad os sammen skabe
bedre brandsikkerhed«**

Der er sket meget med teknologien inden for brand-sikring

Tidligere var det vigtigt at rygning ikke var årsag til dyre besøg fra brandvæsenet. Derfor var løsningen ofte at benytte *termodetektorer i borgernes boliger. Det er det stadig, vigtigt at brandvæsenet ikke tilkaldes p.g.a rygning, men idag er det faktisk muligt at se forskel på rygning, damp, og så en rigtig røgudvikling, fra selv en mindre brand.

Intelligente røgdetektorer

Tilbydes i dag fra næsten alle leverandører af brandsikring. Detektorerne kan som regel placeres i stedet for de gamle termodetektorer, og "justeres" så de passer til de omgivelser de skal overvåge, f.eks hjem med rygning, madlavning, eller damp fra badeværelse, det er netop denne evne, som giver betegnelsen "intelligent".

Fordelen ved intelligente røgdetektorer er en tidlig reaktion på røg, f.eks fra aske i en skraldespand, brand i tekstil, som følge af rygning, mm. Ulemper, dårlige, gamle, eller Uintelligente detektorer kan være dyrt i forbindelse med blinde alarmer. Røgdetektorer kan blive snavsede, og kræver rensning eller udskiftning efter en årrække afhængigt af miljø, ofte efter ca.10 år.

Termodetektor

Reagerer på fastsatte temperaturer, eller temperatur udsving. Typisk skal temperaturen stige til 55' målt over tid ved loftet i rummet. Når dette sker tilkaldes brandvæsenet automatisk, 55' lyder ikke af meget, men forinden har der oftest været meget kraftig røg, og langt højere temperaturer midt i rummet. Desværre betyder dette, at personer, som opholder sig i rummet oftest omkommer. Fordelen ved Termodetektorer er, at der stort set ikke forekommer falske (blinde) alarmer. Ulempe er at den ikke sikrer liv effektivt, og ikke reagerer på røg.

Der sidder rigtigt mange termodetektorer på de danske plejehjem og lokalcentre, de virker efter hensigten, de hensigter, som var til rådighed tidligere.

Spørgsmålet er: hvad sidder der på VORES plejehjem?



Find brand- alarmen med mobilen

Vidste du at I kan modtage billeder på jeres mobiltelefoner i plejen, som PRÆCIST viser hvorfra brandalarmen kommer fra?

Dette betyder at det ikke er nødvendigt at løbe til brandcentralen for at få et overblik over situationen, men i stedet kan hjælpe til hvor der er mest brug for det. Selv nyansat plejepersonale kan hurtigt overskue hvor en alarm kommer fra, osv osv



El-Team Vest A/S

Ålkærgårdvej 20
8700 Horsens

T: +45 76587800
info@elteamvest.dk
www.elteamvest.dk
www.totalsikring.nu